



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Παύλου Καλλιγά 31,
ΦΙΛΟΘΕΗ, Τ.Κ. 152 37
Πληρ.: Λ. Κιρπότην
Τηλ 213 2014 510
Fax 213 2014 525
e-mail: topiko.filothei@0177.syzefxis.gov.gr
www.philothei-psychiko.gr

αρ. απόφ. 6/27-02-2020
Αριθμ.Πρωτ. 3172/28-02-2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 27-02-2020 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Στη Φιλοθέη και στο Δημοτικό Κατάστημα της Κοινότητας Φιλοθέης (Π. Καλλιγά 31) σήμερα την **27^η** του μηνός Φεβρουαρίου έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **14:00'** συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Φιλοθέης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2816/24-02-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων Η.Δ.

ΘΕΜΑ 1^ο Η.Δ.

Λήψη απόφασης περί έργων ασφαλτοστρώσεων οδών, αποκατάσταση οδοστρωμάτων και κατασκευής-ανακατασκευής πεζοδρομίων ενόψει μελετών για την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του τρέχοντος έτους.

Εισηγούμενη η Πρόεδρος το ανωτέρω θέμα λέγει ότι:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών ζητά εν όψει της σύνταξης μελετών για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2020 να χορηγηθούν στοιχεία για έργα ασφαλτοστρώσεων, αποκαταστάσεων οδοστρωμάτων από κυβόλιθους, τσιμεντόπλακες, σταμπωτά δάπεδα και παρεμφερή υλικά καθώς και κατασκευή/ανακατασκευή πεζοδρομίων.

Παρακαλούνται τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά και να ιεραρχήσουν την απάντησή τους με σειρά σπουδαιότητας/προτεραιότητας με έμφαση στις κεντρικές ή και πολυσύχναστες οδούς της Κοινότητας, καθέννας στον γεωγραφικό τομέα που έχει αναλάβει.

Στους 7 γεωγραφικούς τομείς οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι απάντησαν ως εξής:

Στον 1^ο τομέα η κα Νικητιάδου Ελένη εντόπισε τα εξής σημεία στις οδούς:

1. Λουκή Ακρίτα 73^ο τσιμέντο στο φρεάτιο

2. Λουκή Ακρίτα 65 μια λακκούβα
3. Λουκή Ακρίτα 53 μπάλωμα μάλλον από σαμαράκι που έχει βγει.
4. Λουκή Ακρίτα 11,13,15
5. Λουκή Ακρίτα 23 τρύπα
6. Αθανασίου Διάκου 13-15
7. Μαυρομιχάλη 35 έχει φουσκώσει η άσφαλτος
8. Μαυρομιχάλη 1-7
9. Κολοκοτρώνη 26
10. Μακεδονίας 37-39
11. Ιωάννη Μεταξά 7, 31^β

Στον 2^ο τομέα η κ. Πάτση-Μπαχαριά Ελένη δεν βρήκε κάτι τόσο σημαντικό για να το αναφέρει στις κεντρικές οδούς

Στον 3^ο τομέα ο κ. Κουτρομπής Ιωάννης επίσης δεν είχε να σημειώσει κάτι.

Στον 4^ο τομέα ο κ. Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος επεσήμανε:

A. Για τις οδούς:

1. Διαδόχου Παύλου και Νιόβης υπάρχουν μπαλώματα, στη διασταύρωση με Δρυάδων έχει σπάσει το οδόστρωμα μέχρι τη Συνταγματάρχη Δαβάκη έχει έντονη κλίση και είναι ολισθηρό, σχηματίζει επικίνδυνες λακκούβες και είναι επικίνδυνο. Η κίνηση του δρόμου πολύ μεγάλη με διασταυρώσεις. Κατάσταση πολύ κακή, χρήζει άμεσης επισκευής.
2. Ολυμπιονίκη Διαδόχου Κων/νου στο τμήμα από Ελ. Βενιζέλου και μετά περίπου 50 μέτρα στο μέσον στο σημείο που τέμνονται τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας υπάρχει μεγάλη επικίνδυνη λακκούβα επιμήκης επί του οδοστρώματος. Επίσης υπάρχουν λακκούβες και μπαλώματα εμφανή και προβληματικά που δυσχεραίνουν την κίνηση σε όλο το μήκος, το οδόστρωμα είναι παλιό σε κατάσταση κακή.
3. Αριάδνης και Βασιλέως Γεωργίου δεξιά λακκούβες από σπασμένο οδόστρωμα. Περίπου στη μέση της Αριάδνης σπασμένο οδόστρωμα με λακκούβα και προς Συντ. Δαβάκη σπασμένο οδόστρωμα με λακκούβα. Οδόστρωμα παλιό κατάσταση κακή.
4. Γεωργίου Σταύρου στην αρχή έχει κάποια μπαλώματα δεξιά που δεν ενοχλούν ιδιαίτερα. Στην διασταύρωση με 25^{ης} Μαρτίου δεξιά υπάρχουν μεγάλες λακκούβες από σπασμένο οδόστρωμα που ενδεχομένως δημιουργούν ολισθηρότητα. Κατάσταση κακή στο συγκεκριμένο μέρος.
5. Βασιλέως Γεωργίου στο τμήμα από 25^{ης} Μαρτίου έως Εθνικής Τραπέζης σπασμένα σημεία οδοστρώματος με λακκούβες και διαφορά υψομέτρου από παλιά άσφαλτο κατάσταση κακή.

6. Κόδρου μπάλωμα εμφανές και ενοχλητικό καθ' όλο το μήκος του δρόμου αρκετά προβληματικό κατάσταση κακή.

7. Ροΐδη σύνορα με Ψυχικό βαθιές χαραγματιές με λακκούβες μπροστά στο σχολείο κατάσταση κακή στο συγκεκριμένο σημείο.

8. Εθνικής Τραπέζης από Ελ. Βενιζέλου έως Βασιλέως Γεωργίου μπαλώματα με λακκούβες σε κάποια σημεία. Κατάσταση μέτρια.

9. Ρέας στην αρχή αριστερά μεγάλη υψομετρική διαφορά παλιάς από νέα ασφαλτο δημιουργεί λακκούβα στο συγκεκριμένο σημείο χρήζει επισκευής στο συγκεκριμένο σημείο κατάσταση υπόλοιπου δρόμου μέτρια.

10. 25^{ης} Μαρτίου μικρά μπαλώματα κατάσταση μέτρια.

11. Ελ. Βενιζέλου στη δεξιά πλευρά υπάρχει μπάλωμα κατά μήκος, δεν ενοχλεί, κατάσταση μέτρια.

12. Βασιλέως Γεωργίου μικρά μπαλώματα, δεν ενοχλεί, κατάσταση μέτρια.

Γενική παρατήρηση:

Σε πολλούς δρόμους δημιουργείται υψομετρική διαφορά στα άκρα και στα καπάκια των φρεατίων από παλιά και νέα ασφαλτόστρωση. Αυτό μπορεί να καταστεί επικίνδυνο. Πρέπει λοιπόν να φύγει η παλιά ασφαλτος πριν απλωθεί η νέα.

Και για τα πεζοδρόμια:

1. Διαδόχου Παύλου απέναντι από το 31 γωνία με Δρυάδων κατεστραμμένο πεζοδρόμιο σπασμένες πλάκες μπετόν. Το τμήμα πεζοδρομίου στη διασταύρωση Διαδ. Παύλου και Δρυάδων μέχρι Συντ. Δαβάκη μπετό σπασμένο πολύ στενό άχρηστο επί της ουσίας σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο, κατάσταση κακή χρήζει άμεσης επισκευής.

2. Ελ. Βενιζέλου το πεζοδρόμιο εμπροσθεν της παιδικής χαράς Πικιώνη εκτός από την είσοδο αποτελείται από πλάκες (παραδοσιακές) εκ των οποίων μερικές λείπουν, οι υπόλοιπες με βαθιά και επικίνδυνα κενά μεταξύ τους. Χρήζει άμεσης επισκευής. Μετά την πλατεία Πικιώνη επί της αριστερής πλευράς κατά την άνοδο δίπλα στο πάρκο η κατάσταση του πεζοδρομίου από πλάκες κακή.

3. Μπιζανίου από την πλευρά του Κολεγίου δεν υπάρχει πεζοδρόμιο.

4. Ολυμπιονίκη Διαδόχου Κων/νου το πεζοδρόμιο από τη δεξιά πλευρά με κατεύθυνση από Γεωργίου Σταύρου έως Ελ. Βενιζέλου είναι πολύ μικρό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επί της ουσίας είναι άχρηστο. Χρήζει διαπλάτυνση.

5. Ροΐδη μπροστά από το Νο12 σε δύο δέντρα οι πλάκες έχουν μερικώς εξορυχθεί και μετά δεν υπάρχει πεζοδρόμιο στην δεξιά πλευρά.

6. 25^{ης} Μαρτίου στο τμήμα από Βασιλέως Γεωργίου έως Γ. Σταύρου κατεστραμμένο πεζοδρόμιο πλάκες και μπετόν. Οδόστρωμα δεξιά με διαφορά ύψους λόγω παλιάς και νέας ασφαλτόστρωσης.

7. Διαδόχου Παύλου έως Δαβάκη δεξιά στο μεγαλύτερο μέρος το πεζοδρόμιο κατεστραμμένο.

Στον 5^ο τομέα η Πρόεδρος κ. Ζαφειροπούλου Περσεφόνη-Άλκηστις εντόπισε:

Ασφαλτοστρώσεις: Εϋνάρδου, Καλλιγά 50-56, Ιατρού, Ζαρίφη

Λακκούβες στην άσφαλτο: Κεχαγιά και Ρενιέρη, Καλλιγά 11 έξω από το parking (μικρή αλλά πολλή σημαντική, έχουν γίνει ατυχήματα με πεζούς γιατί το πεζοδρόμιο δεν είναι προσπελάσιμο λόγω σκύλου που γαυγίζει πάντα στους περαστικούς)

Πεζοδρόμια: Εϋνάρδου, Γρίβα Διγενή.

Ράμπες:

1. Στην Πλατεία Δροσοπούλου να ξαναφτιαχτεί η ράμπα στην είσοδο προς τη μεριά του κινηματογράφου.
2. Στην είσοδο της Καλλιγά 31 και στην είσοδο της Παλιάς Αγοράς από τη Ρενιέρη να κατασκευαστεί ράμπα για να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση ΑΜΕΑ.

Στον 6^ο τομέα ο κ. Διακοσταμάτης Μιχαήλ βρήκε τα εξής σημεία:

Ασφαλτοστρώσεις

1. Γ. Φτέρη από Αγίας Φιλοθέης μέχρι Βίτσι Γράμμου
2. Κονδυλάκη και Βίτσι Γράμμου
3. Εϋνάρδου από πλατεία Δροσοπούλου μέχρι πλατεία Κορυζή
4. Πέτρινο, Αγίας Φιλοθέης 19-21
5. Αρνέλου από Βίτσι Γράμμου
6. Βεντήρη και Αγίας Φιλοθέης
7. Κεχαγιά από Εϋνάρδου μέχρι Ρενιέρη
8. Κεχαγιά και Β. Φρειδερίκης
9. Κονδυλάκη και Βίτσι Γράμμου
10. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 μέχρι Πλατεία Κορυζή
11. Κεχαγιά και Β.Φρειδερίκης 4
12. Πολίτη 3
13. Γραϊκού μεταξύ Αγίας Φιλοθέης και 28ης Οκτωβρίου
14. Καλλιγά από Ρενιέρη μέχρι Εϋνάρδου
15. Ολυμπιονίκου Διαδόχου Κωνσταντίνου
16. Στρέϊτ 1 μέχρι 21
17. Καλλιγά 34
18. Αγίας Φιλοθέης 12

19. Κονδυλάκη προς Ολυμπιονίκου Διαδόχου Κωνσταντίνου
20. Κεχαγιά εστιατόριο Παλιά Αγορά
21. Βίτσι Γράμμου και Πλατεία Δροσοπούλου
22. Βεντήρη 8
23. Αγίας Φιλοθέης πριν το πέτρινο

Πεζοδρόμια:

1. Πέτρινο Πινακίδα Φιλοθέη
2. Πεζοδρόμιο Αγίας Φιλοθέης Εκκλησία
3. Βεργίνας και Κύπρου
4. Αγίας Φιλοθέης πρόσκοποι
5. Καλλιγά και Βασιλείου
6. Βεργίνας και Κύπρου
7. Βεντήρη και Αγίας Φιλοθέης
8. Ολυμπιονίκου Διαδόχου Κωνσταντίνου
9. Αγίας Φιλοθέης πάρκο Κωστόπουλου πρόσκοποι απέναντι
10. Βεργίνα και Μακεδονίας
11. Γ. Σταύρου και Ολυμπ. Διαδόχου Κωνσταντίνου
12. Κεχαγιά και Β. Φρειδερίκης 2
13. Βεργίνα κράσπεδα
14. Βεργίνας
15. Βεργίνας και Κύπρου
16. Κεχαγιά και Β. Φρειδερίκης 3
17. Βεντήρη και Ελευθερίου Βενιζέλου
18. Πλάκες Φωτιστικά Βεντήρη

Στον 7^ο τομέα η κ. Λύκου Μαρία-Ελένη ανέφερε:

- 1) Παπαφλέσσα τέρμα στο αντλιοστάσιο έχει λακκούβες
- 2) Ελληνικού Στρατού μετά την Δοϊράνης λακκούβες
- 3) Ελληνικού Στρατού στο πρώτο παρκάκι υπάρχει σπασμένο πεζοδρόμιο από ρίζες δέντρου

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Φιλοθέης, αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 84, 89 και 90 του Ν. 4555/2018, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Στους 7 γεωγραφικούς τομείς οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι απάντησαν ως εξής:

Στον 1^ο τομέα η κα Νικητιάδου Ελένη εντόπισε τα εξής σημεία στις οδούς:

12. Λουκή Ακρίτα 73^α τσιμέντο στο φρεάτιο
13. Λουκή Ακρίτα 65 μια λακκούβα
14. Λουκή Ακρίτα 53 μπάλωμα μάλλον από σαμαράκι που έχει βγει.
15. Λουκή Ακρίτα 11,13,15
16. Λουκή Ακρίτα 23 τρύπα
17. Αθανασίου Διάκου 13-15
18. Μαυρομιχάλη 35 έχει φουσκώσει η άσφαλτος
19. Μαυρομιχάλη 1-7
20. Κολοκοτρώνη 26
21. Μακεδονίας 37-39
22. Ιωάννη Μεταξά 7, 31^β

Στον 2^ο τομέα η κ. Πάτση-Μπαχαριά Ελένη δεν βρήκε κάτι τόσο σημαντικό για να το αναφέρει στις κεντρικές οδούς

Στον 3^ο τομέα ο κ. Κουτρομπής Ιωάννης επίσης δεν είχε να σημειώσει κάτι.

Στον 4^ο τομέα ο κ. Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος επεσήμανε:

A. Για τις οδούς:

2. Διαδόχου Παύλου και Νιόβης υπάρχουν μπαλώματα, στη διασταύρωση με Δρυάδων έχει σπάσει το οδόστρωμα μέχρι τη Συνταγματάρχη Δαβάκη έχει έντονη κλίση και είναι ολισθηρό, σχηματίζει επικίνδυνες λακκούβες και είναι επικίνδυνο. Η κίνηση του δρόμου πολύ μεγάλη με διασταυρώσεις. Κατάσταση πολύ κακή, χρήζει άμεσης επισκευής.
2. Ολυμπιονίκη Διαδόχου Κων/νου στο τμήμα από Ελ. Βενιζέλου και μετά περίπου 50 μέτρα στο μέσον στο σημείο που τέμνονται τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας υπάρχει μεγάλη επικίνδυνη λακκούβα επιμήκης επί του οδοστρώματος. Επίσης υπάρχουν λακκούβες και μπαλώματα εμφανή και προβληματικά που δυσχεραίνουν την κίνηση σε όλο το μήκος, το οδόστρωμα είναι παλιό σε κατάσταση κακή.

3. Αριάδνης και Βασιλέως Γεωργίου δεξιά λακκούβες από σπασμένο οδόστρωμα. Περίπου στη μέση της Αριάδνης σπασμένο οδόστρωμα με λακκούβα και προς Συντ. Δαβάκη σπασμένο οδόστρωμα με λακκούβα. Οδόστρωμα παλιό κατάσταση κακή.

4. Γεωργίου Σταύρου στην αρχή έχει κάποια μπαλώματα δεξιά που δεν ενοχλούν ιδιαίτερα. Στην διασταύρωση με 25^{ης} Μαρτίου δεξιά υπάρχουν μεγάλες λακκούβες από σπασμένο οδόστρωμα που ενδεχομένως δημιουργούν ολισθηρότητα. Κατάσταση κακή στο συγκεκριμένο μέρος.

5. Βασιλέως Γεωργίου στο τμήμα από 25^{ης} Μαρτίου έως Εθνικής Τραπέζης σπασμένα σημεία οδοστρώματος με λακκούβες και διαφορά υψομέτρου από παλιά άσφαλο κατάσταση κακή.

6. Κόδρου μπάλωμα εμφανές και ενοχλητικό καθ' όλο το μήκος του δρόμου αρκετά προβληματικό κατάσταση κακή.

7. Ροΐδη σύνορα με Ψυχικό βαθιές χαραγματιές με λακκούβες μπροστά στο σχολείο κατάσταση κακή στο συγκεκριμένο σημείο.

8. Εθνικής Τραπέζης από Ελ. Βενιζέλου έως Βασιλέως Γεωργίου μπαλώματα με λακκούβες σε κάποια σημεία. Κατάσταση μέτρια.

9. Ρέας στην αρχή αριστερά μεγάλη υψομετρική διαφορά παλιάς από νέα άσφαλο δημιουργεί λακκούβα στο συγκεκριμένο σημείο χρήζει επισκευής στο συγκεκριμένο σημείο κατάσταση υπόλοιπου δρόμου μέτρια.

10. 25^{ης} Μαρτίου μικρά μπαλώματα κατάσταση μέτρια.

11. Ελ. Βενιζέλου στη δεξιά πλευρά υπάρχει μπάλωμα κατά μήκος, δεν ενοχλεί, κατάσταση μέτρια.

12. Βασιλέως Γεωργίου μικρά μπαλώματα, δεν ενοχλεί, κατάσταση μέτρια.

Γενική παρατήρηση

Σε πολλούς δρόμους δημιουργείται υψομετρική διαφορά στα άκρα και στα καπάκια των φρεατίων από παλιά και νέα ασφαλτόστρωση. Αυτό μπορεί να καταστεί επικίνδυνο. Πρέπει λοιπόν να φύγει η παλιά άσφαλτος πριν απλωθεί η νέα.

Και για τα πεζοδρόμια:

1. Διαδόχου Παύλου απέναντι από το 31 γωνία με Δρυάδων κατεστραμμένο πεζοδρόμιο σπασμένες πλάκες μπετόν. Το τμήμα πεζοδρομίου στη διασταύρωση Διαδ. Παύλου και Δρυάδων μέχρι Συντ. Δαβάκη μπετό σπασμένο πολύ στενό άχρηστο επί της ουσίας σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο, κατάσταση κακή χρήζει άμεσης επισκευής.

2. Ελ. Βενιζέλου το πεζοδρόμιο εμπροσθεν της παιδικής χαράς Πικιώνη εκτός από την είσοδο αποτελείται από πλάκες (παραδοσιακές) εκ των οποίων μερικές λείπουν, οι υπόλοιπες με βαθιά και επικίνδυνα κενά μεταξύ τους. Χρήζει άμεσης επισκευής. Μετά την πλατεία Πικιώνη επί της αριστερής πλευράς κατά την άνοδο δίπλα στο πάρκο η κατάσταση του πεζοδρομίου από πλάκες κακή.

3. Μπιζανίου από την πλευρά του Κολεγίου δεν υπάρχει πεζοδρόμιο.

4. Ολυμπιονίκη Διαδόχου Κων/νου το πεζοδρόμιο από τη δεξιά πλευρά με κατεύθυνση από Γεωργίου Σταύρου έως Ελ. Βενιζέλου είναι πολύ μικρό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επί της ουσίας είναι άχρηστο. Χρήζει διαπλάτυνση.

5. Ροΐδη μπροστά από το Νο12 σε δύο δέντρα οι πλάκες έχουν μερικώς εξορυχθεί και μετά δεν υπάρχει πεζοδρόμιο στην δεξιά πλευρά.

6. 25^{ης} Μαρτίου στο τμήμα από Βασιλέως Γεωργίου έως Γ. Σταύρου κατεστραμμένο πεζοδρόμιο πλάκες και μπετόν. Οδόστρωμα δεξιά με διαφορά ύψους λόγω παλιάς και νέας ασφαλτόστρωσης.

7. Διαδόχου Παύλου έως Δαβάκη δεξιά στο μεγαλύτερο μέρος το πεζοδρόμιο κατεστραμμένο.

Στον 5^ο τομέα η Πρόεδρος κ. Ζαφειροπούλου Περσεφόνη-Άλκηστις εντόπισε:

Ασφαλτοστρώσεις: Εϋνάρδου, Καλλιγά 50-56, Ιατρού, Ζαρίφη

Λακούβες στην άσφαλο: Κεχαγιά και Ρενιέρη, Καλλιγά 11 έξω από το parking (μικρή αλλά πολλή σημαντική, έχουν γίνει ατυχήματα με πεζούς γιατί το πεζοδρόμιο δεν είναι προσπελάσιμο λόγω σκύλου που γαυγίζει πάντα στους περαστικούς)

Πεζοδρόμια: Εϋνάρδου, Γρίβα Διγενή.

Ράμπες:

3. Στην Πλατεία Δροσοπούλου να ξαναφτιαχτεί η ράμπα στην είσοδο προς τη μεριά του κινηματογράφου.
4. Στην είσοδο της Καλλιγά 31 και στην είσοδο της Παλιάς Αγοράς από τη Ρενιέρη να κατασκευαστεί ράμπα για να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση ΑΜΕΑ.

Στον 6^ο τομέα ο κ. Διακοσταμάτης Μιχαήλ βρήκε τα εξής σημεία:

Ασφαλτοστρώσεις:

24. Γ. Φτέρη από Αγίας Φιλοθέης μέχρι Βίτσι Γράμμου
25. Κονδυλάκη και Βίτσι Γράμμου
26. Εϋνάρδου από πλατεία Δροσοπούλου μέχρι πλατεία Κορυζή
27. Πέτρινο, Αγίας Φιλοθέης 19-21
28. Αρνέλου από Βίτσι Γράμμου
29. Βεντήρη και Αγίας Φιλοθέης
30. Κεχαγιά από Εϋνάρδου μέχρι Ρενιέρη
31. Κεχαγιά και Β. Φρειδερίκης
32. Κονδυλάκη και Βίτσι Γράμμου
33. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 μέχρι Πλατεία Κορυζή

34. Κεχαγιά και Β.Φρειδερίκης 4
35. Πολίτη 3
36. Γραϊκού μεταξύ Αγίας Φιλοθέης και 28ης Οκτωβρίου
37. Καλλιγά από Ρενιέρα μέχρι Εϋνάρδου
38. Ολυμπιονίκου Διαδόχου Κωνσταντίνου
39. Στρέϊτ 1 μέχρι 21
40. Καλλιγά 34
41. Αγίας Φιλοθέης 12
42. Κονδυλάκη προς Ολυμπιονίκου Διαδόχου Κωνσταντίνου
43. Κεχαγιά εστιατόριο Παλιά Αγορά
44. Βίτσι Γράμμου και Πλατεία Δροσοπούλου
45. Βεντήρη 8
46. Αγίας Φιλοθέης πριν το πέτρινο

Πεζοδρόμια:

19. Πέτρινο Πινακίδα Φιλοθέη
20. Πεζοδρόμιο Αγίας Φιλοθέης Εκκλησία
21. Βεργίνας και Κύπρου
22. Αγίας Φιλοθέης πρόσκοποι
23. Καλλιγά και Βασιλείου
24. Βεργίνας και Κύπρου
25. Βεντήρη και Αγίας Φιλοθέης
26. Ολυμπιονίκου Διαδόχου Κωνσταντίνου
27. Αγίας Φιλοθέης πάρκο Κωστόπουλου πρόσκοποι απέναντι
28. Βεργίνα και Μακεδονίας
29. Γ. Σταύρου και Ολυμπ. Διαδόχου Κωνσταντίνου
30. Κεχαγιά και Β. Φρειδερίκης 2
31. Βεργίνα κράσπεδα
32. Βεργίνας
33. Βεργίνας και Κύπρου

- 34. Κεχαγιά και Β. Φρειδερίκης 3
- 35. Βεντήρη και Ελευθερίου Βενιζέλου
- 36. Πλάκες Φωτιστικά Βεντήρη

Στον 7^ο τομέα η κ. Λύκου Μαρία-Ελένη ανέφερε:

- 4) Παπαφλέσσα τέρμα στο αντλιοστάσιο έχει λακκούβες
- 5) Ελληνικού Στρατού μετά την Δοϊράνης λακκούβες
- 6) Ελληνικού Στρατού στο πρώτο παρκάκι υπάρχει σπασμένο πεζοδρόμιο από ρίζες δέντρου

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό **6/2020**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

| Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΑ ΜΕΛΗ |
|--|------------------------------|
| | Διακοσταμάτης Μιχαήλ |
| | Λύκου Μαρία-Ελένη |
| | Πάτση-Μπαχαριά Ελένη (Έλενα) |
| Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ) | Κουτρομπής Ιωάννης |
| | Νικητιάδου Ελένη (Ελίνα) |
| | Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος |
| ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ | |
| Από το πρακτικό της 3 ^{ης} Συνεδρίασεως του | |
| Συμβουλίου της Κοινότητας Φιλοθέης την | |
| 27 ^η -02-2020 | |
| Φιλοθέη, 27-02-2020 | |
| Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ | |
| | |
| | |
| Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ) | |